



1. 焊前应将坡口及坡口附近区域清理干净，并应预热。焊接过程中应控制热输入，防止产生裂纹。

