保护气体

100%CO_2（纯度须大于99.8%）

注意事项

请参照第2页焊接

平焊 140-240

立_仰焊 120-18

23-33