不锈钢用气保焊丝

保护气[illegible]

$98\%Ar+2\%O_2$

注意事[illegible]

1 使用[illegible]气体纯度[illegible] Ar纯度>9[illegible]