



注意事项

3. 室外施焊时，须有适当的防风措施，否则保护气体易受风的影响而致气体保护不良，产生气孔。
4. 适当选择集气罩坏及控制铂电极的恰当伸出长度。